

フロン回収処理依頼書

阿部化学へ処理費をお支払い頂く会社名をご記入ください

1. 依頼者（処理費御請求先）または営業所名までご記入ください。

貴社名	XO設備 株式会社	ご担当	静岡 静雄
	ご担当者様名、携帯番号必須。後日連絡させて頂くことがあります。	携帯番号	012-3456-7890
〒000		TEL	123-456-7890
ご住所	静岡県焼津市OX町1丁目2-34	FAX	123-456-7809
		行程管理表	(有) 無

2. 再生処理依頼内容

工程管理票を容器と同時に持ち込まれる場合は 有 に○

フロン種	容器サイズ	容器番号	内容量（小数点第二位まで）
R22	20kg	H4U-XXXX	18 . 45 kg
R410A	20kg	ARC-XXXXX	17 . 38 kg
			. kg
			. kg
			. kg
			. kg
			. kg
			. kg
			. kg
			. kg

同一ボンベ内で再生処理と破壊処理を分けることはできません。

証明書発行義務が有るため、ご不要の場合は貴社名にて発行致します。
正確な社名、現場名をご記載ください。誤指示による再発行は有料です。

3. 証明書記載情報（※の通りに証明書を発行しますので正確にご記入ください）

社名（宛名）	○△■ビル	証明書記載現場名	4階会議室 PAC4-1B
回収場所	静岡県 第一種フロン類 充填回収業者名	阿部化学 株式会社	
登録番号	※回収現場のある都道府県の登録番号 静岡 101347	ご住所	静岡県焼津市石脇下1272
		TEL	054-629-9311

※複数の現場から回収の場合は別紙の6に記入してください

4. 処理後の空容器返却

返却先が依頼者と

充填回収業登録は都道府県毎必要です。
現場のある都道府県の番号をご記入ください。

却方法に○をつけてください

社名	株式会社○○冷凍工業	元払い (処理費と合わせて請求)
ご住所	静岡県焼津市○○町5丁目4-3	ご担当
		TEL
		054-000-0000

5. 注意事項

・再生処理可能なフロンの種類と受入基準

R22	純度99.5%以上	
R134a,R32	純度99.7%以上	
R410A	純度99.7%以上	
R404A	純度99.7%以上	R143a 52%以上

※ 再生処理基準以下は破壊処理になります

・重
証明
弊社受入時の計測重量で処理しますので、
現場での計測重量と異なる場合があります。

ボンベ返却先が貴社と異なる場合
にご記入ください。

6. 複数現場回収の内訳

- ・同一ボンベ内に複数の現場から回収した場合の内訳をご記入ください。
- ・ご依頼数量と弊社計測重量に差異があった場合に調整する現場を指定し☒を入れてください。

[illegible]